




схема сборки

TK-1200






спецификация комода ТК-1200

пакет	состав	к-во
NT043	вертикали выс. 1016 мм	1
NT049	горизонталы шир. 1200 мм с фурнитурой	1
NT058	ящик 600*238 с фурнитурой	6

детали комода ТК-1200

	пакет
① 758x370x16 - 2 (л/пр)	NT043
② 682x370x16 - 2 (л/пр)	NT049
③ 1202x390x16 - 1	
④ 1168x370x16 - 1	
⑤ 1168x60x16 - 2	
⑥ 1198x355x4 - 2	
⑦ брус 566 мм	
⑧ 350x160x16 - 12 (л/пр)	NT058
⑨ 510x160x16 - 6	
⑩ 596x238x16 - 6	
⑪ 518x342x4 - 6	

фурнитура комода ТК-1200

				пакет
A		x20	эксцентрик 15 мм	NT049
		x20	шток эксцентрика 15 мм	
B		x12	шкант 8*30 мм	
		x6	подпятник	
		x35	гвоздь	
A		x24	эксцентрик 15 мм	NT058
		x24	шток эксцентрика 15 мм	
Д		x24	евровинт 7x50	
E		x12	уголок фиксирующий	
		x6	ручка 224 мм	
		x6	направляющие 350 мм	
		x84	саморез 3,5*16	




способ монтажа

А - эксцентриковая стяжка

В - шкант 8*30

Д - евровинт 7x50

Е - уголок фиксирующий




Перед установкой направляющих требуется их разъединить следующим образом:

А - выдвинуть направляющую до упора

В - нажать на рычажок фиксатора как показано на рисунке

С - не отпуская рычажок фиксатора
вытащить внутреннюю часть направляющей



Внутренняя (узкая) часть устанавливается на боковые панели ящика

Внешняя (широкая) часть устанавливается на корпус изделия